

Rapport sur la restauration du tombeau de J.J.Rousseau.

Numéro d'inventaire : 1979.07381

Auteur(s) : P. Bourgeois

Type de document : texte ou document administratif

Éditeur : non renseigné (Paris)

Période de création : 4e quart 19e siècle

Date de création : 1897

Description : Deux feuilles de papier quadrillé. Les déchirures au niveau des pliures ont été réparées à l'aide de ruban adhésif. Les bords des feuilles sont froissés et jaunis.

Mesures : hauteur : 260 mm ; largeur : 213 mm

Notes : P.Bourgeois est architecte pour le compte du prince Constantin de Radziwill, propriétaire du domaine d'Ermenonville. Il rend compte dans ce rapport des actions entreprises pour la restauration du tombeau de Rousseau dans l'île des Peupliers: cette restauration est par lui qualifiée d'urgente, du fait des "profanations qui auraient amené à [sa] destruction complète". Il dit sa surprise d'avoir découvert, en démontant le monument, que celui-ci n'avait jamais pu contenir le cercueil de J.J.Rousseau, car la maçonnerie intérieure ne laissait pas d'espace suffisant pour la bière, sauf à penser que le tombeau avait été démoli puis reconstruit après le transfert des cendres de Rousseau au Panthéon. Ce rapport est daté du 7 novembre 1897.

Mots-clés : Iconographie, biographies, souvenirs de pédagogues

Filière : non précisée

Niveau : non précisée

Autres descriptions : Langue : Français

Nombre de pages : 4