
Buvard publicitaire. Le tour est cause de nombreux accidents, chaque année.

Numéro d'inventaire : 1999.03064

Type de document : buvard

Éditeur : Institut National de Sécurité (9 avenue Montaigne, Paris 8e Paris)

Imprimeur : F. & F.

Date de création : 1955 (vers)

Collection : La sécurité sociale au service de la prévention ; 90

Description : Buvard blanc, imprimé et illustré en bleu marine.

Mesures : hauteur : 216 mm ; largeur : 164 mm

Notes : - Illustration: un ouvrier travaillant à un tour à métaux - Texte: "N'hésitez pas à porter des lunettes de protection; portez des vêtements ajustés; n'approchez pas vos mains des pièces en mouvement; arrêtez votre tour pour les réglages et les vérifications; utilisez le crochet ou le pinceau pour enlever les copeaux; ou gare à l'accident!"

Mots-clés : Outils et supports de l'écriture (trousses, plumiers, buvards, etc.)

Disciplines techniques et professionnelles

Filière : Enseignement technique et professionnel

Niveau : aucun

Autres descriptions : Langue : Français

Nombre de pages : 1

Mention d'illustration

ill.

LE TOUR

EST CAUSE DE NOMBREUX ACCIDENTS, CHAQUE ANNÉE



- N'HÉSITÉZ PAS A PORTER DES LUNETTES DE PROTECTION
- PORTEZ DES VÊTEMENTS AJUSTÉS
- N'APPROCHEZ PAS VOS MAINS DES PIÈCES EN MOUVEMENT
- ARRÊTEZ VOTRE TOUR POUR LES RÉGLAGES ET VÉRIFICATIONS
- UTILISEZ LE CROCHET OU LE PINCEAU POUR ENLEVER LES COPEAUX

ou GARE A L'ACCIDENT !