

## Buvard publicitaire. Le tour est cause de nombreux accidents, chaque année.

**Numéro d'inventaire** : 1999.03064

**Type de document** : buvard

**Éditeur** : Institut National de Sécurité (9 avenue Montaigne, Paris 8e Paris)

**Imprimeur** : F. & F.

**Date de création** : 1955 (vers)

**Collection** : La sécurité sociale au service de la prévention ; 90

**Description** : Buvard blanc, imprimé et illustré en bleu marine.

**Mesures** : hauteur : 216 mm ; largeur : 164 mm

**Notes** : - Illustration: un ouvrier travaillant à un tour à métaux - Texte: "N'hésitez pas à porter des lunettes de protection; portez des vêtements ajustés; n'approchez pas vos mains des pièces en mouvement; arrêtez votre tour pour les réglages et les vérifications; utilisez le crochet ou le pinceau pour enlever les copeaux; ou gare à l'accident!"

**Mots-clés** : Outils et supports de l'écriture (trousses, plumiers, buvards, etc.)

Disciplines techniques et professionnelles

**Filière** : Enseignement technique et professionnel

**Niveau** : aucun

**Autres descriptions** : Langue : Français

Nombre de pages : 1

ill.

# LE TOUR

EST CAUSE DE NOMBREUX ACCIDENTS, CHAQUE ANNÉE



- N'HÉSITEZ PAS A PORTER DES LUNETTES DE PROTECTION
- PORTEZ DES VÊTEMENTS AJUSTÉS
- N'APPROCHEZ PAS VOS MAINS DES PIÈCES EN MOUVEMENT
- ARRÊTEZ VOTRE TOUR POUR LES RÉGLAGES ET VÉRIFICATIONS
- UTILISEZ LE CROCHET OU LE PINCEAU POUR ENLEVER LES COPEAUX

**ou GARE A L'ACCIDENT !**

F. & P. Lang. Paris

LA SÉCURITÉ SOCIALE AU SERVICE DE LA PRÉVENTION  
INSTITUT NATIONAL DE SÉCURITÉ, 9, AVENUE MONTAIGNE - PARIS-8<sup>e</sup>

N° 90